





# 3.6 Kreisprozesse


System durchläuft eine Folge von Zustandsänderungen im  $pV$ -Diagramm, so dass Anfangszustand = Endzustand.  
 Bsp: 4-Takt **Ottomotor**

Die eingesetzten nutzbaren Energien/Arbeiten ergeben sich wieder aus den jeweiligen Flächen unter den Kurven:

-  bei der Entspannung geleistete Arbeit
-  bei der Kompression verbrauchte Arbeit
-  abgegebene Arbeit



# Wirkungsweise des Ottomotors – quantitativ



- 1) Geleistete Arbeit des Gases bei der Entspannung:

$$W_1 = \int_{V_1}^{V_2} p_{Entsp.}(V) dV > 0$$

- 2) Aufzuwendende Arbeit am Gas bei der Kompression:

$$W_2 = \int_{V_2}^{V_1} p_{Verd.}(V) dV = - \int_{V_1}^{V_2} p_{Verd.}(V) dV < 0$$

- 3) Effektiv geleistete (nutzbare) Arbeit:

$$W = W_1 + W_2 \quad \text{wenn } p_{Entsp.} > p_{Verd.}$$

Der von der Arbeitskurve eines Kreisprozesses umschlossene Flächeninhalt stellt die während des Arbeitszyklus gewonnene Arbeit dar.

Energieerhaltung: Die gewonnene Arbeit ist die Differenz zweier Wärmemengen

$$W = W_1 + W_2 = |W_1| - |W_2| = |Q_w| - |Q_k|$$

$Q_w$  wird dem Motor zugeführt  
 $Q_k$  wird vom Motor abgegeben

# Wirkungsgrad

Definiere den Wirkungsgrad  $\eta$  als

$$\eta = \frac{\text{Effektivarbeit}}{\text{Zugeführte Wärme}} = \frac{|W|}{|Q_w|} = \frac{|Q_w| - |Q_k|}{|Q_w|} = 1 - \frac{|Q_k|}{|Q_w|}$$

Ziel:  $\eta \rightarrow 1$

Beachte:

Kreisprozess des Ottomotors wurde „rechtssinnig“ durchlaufen, d.h.

- Expansion bei hohem mittleren Druck
- Kompression bei niedrigem mittleren Druck

$$W_{\text{netto}} = \int p_{\text{exp}} \cdot dV - \int p_{\text{kompr}} \cdot dV > 0 \implies \text{der Motor leistet insgesamt mechanische Arbeit}$$

# Rechts- und Linksläufige Kreisprozesse

---

## Beachte:

Kreisprozess des Ottomotors wurde „rechtsläufig“ durchlaufen, d.h.

- Expansion bei hohem mittleren Druck
- Kompression bei niedrigem mittleren Druck

$$W = \oint p \cdot dV > 0 \implies \text{der Motor leistet mechanische Arbeit}$$

Umkehrung der Laufrichtung desselben Kreisprozesses („linksläufig“):

- Kompression bei hohem mittleren Druck
- Expansion bei niedrigem mittleren Druck


$$W' = \oint p \cdot dV = - \oint p \cdot dV < 0 = -W \implies \text{Betrieb des Motors erfordert mechanische Arbeit.}$$

Was geschieht dabei ? Wofür wird die mechanische Energie verbraucht ?


Antwort: Wärme wird einem kalten Medium entzogen und auf ein wärmeres Medium übertragen.

# Vergleich rechts- und linksläufig

rechtsläufig



linksläufig



Umwandlung von Wärmeenergie  
in mechanische Arbeit

Wärmekraftmaschine

Umwandlung von mechanische  
Arbeit in Wärmeenergie

Kältemaschine, Wärmepumpe

# Vgl. Rechts- & linksläufige Kreisprozesse

<b>Umlaufsinn</b>	<b>rechtsläufig</b>	<b>linksläufig</b>
<b>Wärmefluss</b>	Wärme wird bei hoher Temperatur aufgenommen und bei tiefer Temp. abgegeben	Wärme wird bei tiefer Temperatur aufgenommen und bei hoher Temp. abgegeben
<b>mechanische Arbeit</b>	Differenz von zu- und abgeführter Wärme wird als mechanische Nutzarbeit abgegeben	Differenz von ab- und zugeführter Wärme wird als mechanische Arbeit zugeführt
<b>Beispiele</b>	Verbrennungsmotor, Wärmekraftmaschine	Kältemaschine, Wärmepumpe

# Carnotscher Kreisprozesse


---

Idee: Konstruktion einer periodisch arbeitenden Maschine, mit der man einem Wärmebad Energie entnimmt, um sie in mechanische Arbeit umzuwandeln.

Adiabatische Prozesse allein erbringen keine Nutzarbeit  
(Fläche im  $pV$ -Diagramm = 0)

Lösung: Abwechselnd **isotherme** und **adiabatische** Prozessführung für Kreisprozess mit maximalem Wirkungsgrad  
(S. Carnot, 1824)

# Carnotscher Kreisprozess: $pV$ -Diagramm



- 1) Isotherme Kompression von  $V_1$  auf  $V_2$  bei der tiefen Temperatur  $T_k$
- 2) Adiabatische Kompression von  $V_2$  auf  $V_3$   
Temperatur steigt von  $T_k$  auf  $T_w$
- 3) Isotherme Expansion von  $V_3$  auf  $V_4$  bei der hohen Temperatur  $T_w$
- 4) Adiabatische Expansion von  $V_4$  auf  $V_1$   
Temperatur fällt von  $T_w$  auf  $T_k$



# Carnotscher Kreisprozess: Arbeitszyklen (I)

## 1→2: Isotherme Kompression:

Dem Gas wird mechanische Arbeit zugeführt;

$$W_{1,2} = m \cdot R_s \cdot T_k \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} < 0$$

Die entsprechende Wärmemenge wird dabei an das Reservoir  $T_k$  abgegeben:

$$Q_k = -W_{1,2} = m \cdot R_s \cdot T_k \cdot \ln \frac{V_1}{V_2} > 0$$


## 3→4: Isotherme Expansion:

Gas verrichtet mechanische Arbeit;

$$W_{3,4} = m \cdot R_s \cdot T_w \cdot \ln \frac{V_4}{V_3} > 0$$

Die entsprechende Energie wird dem Reservoir  $T_w$  als Wärme entzogen:

$$Q_w = -W_{3,4} = m \cdot R_s \cdot T_w \cdot \ln \frac{V_3}{V_4} < 0$$



$$\Rightarrow \frac{|Q_k|}{|Q_w|} = \frac{T_k \cdot \ln(V_1/V_2)}{T_w \cdot \ln(V_4/V_3)}$$

# Carnotscher Kreisprozess: Arbeitszyklen (2)


## 2→3: Adiabatische Kompression:

kein Kontakt mit dem Wärmebad;  $\Delta Q=0$

$$\frac{T_k}{T_w} = \left( \frac{V_3}{V_2} \right)^{\kappa-1} \quad (\text{I. Poisson-Gl.})$$

an dem Gas wird mechanische Arbeit geleistet:

$$W_{2,3} = m \cdot c_v \cdot (T_k - T_w) < 0$$



## 4→1: Adiabatische Expansion:

$$\frac{T_w}{T_k} = \left( \frac{V_1}{V_4} \right)^{\kappa-1}$$

Das Gas leistet mechanische Arbeit:

$$W_{4,1} = m \cdot c_v \cdot (T_w - T_k) > 0$$

Adiabatische Prozesse:

$$\frac{V_1}{V_4} = \frac{V_2}{V_3} ; \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}$$

Isotherme Prozesse:

$$\frac{|Q_k|}{|Q_w|} = \frac{T_k \cdot \ln(V_1/V_2)}{T_w \cdot \ln(V_4/V_3)}$$

$$\frac{|Q_k|}{|Q_w|} = \frac{T_k}{T_w}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_k|}{|Q_w|} = 1 - \frac{T_k}{T_w}$$

**Carnotsche Wirkungsgrad**

# Carnotscher Wirkungsgrad

---

$\eta_C = 1 - \frac{T_k}{T_w}$  ist der maximale theoretische Wirkungsgrad;  
(alle Prozesse laufen reversibel ab!)  
in der Praxis ist  $\eta$  stets (viel) kleiner

Ziel ist es daher,  $T_k$  zu minimieren und  
 $T_w$  zu maximieren.

---

Das Verhältnis  $\eta_r = \frac{\eta}{\eta_C}$  heißt **relativer Wirkungsgrad**

---

Bsp: Eine Dampfmaschine arbeitet mit einem heißen Reservoir bei 100 °C  
und einem kalten bei 20 °C. Wie hoch kann der Wirkungsgrad maximal sein ?

$$\eta_C = \eta_{\max} = 1 - \frac{T_k}{T_w} = 1 - \frac{293}{373} = 0.214$$

Verbesserung wäre durch Druckerhöhung möglich: Bsp: 10 bar  $\rightarrow T_{\text{Siede}} = 180 \text{ °C}$

$$\Rightarrow \eta_C = 1 - \frac{293}{453} = 0.35 \quad \text{Praxis: 10- 15 \%}$$

## Leistungszahl einer Wärmepumpe:

... ist eine dimensionslose Größe, die das Verhältnis der an das heiße System abgegebenen Wärme zu aufgewandter mechanischer Arbeit beschreibt:

$$\varepsilon_W = \frac{|Q_{abgeg.}|}{W_{aufgew.}}$$

Speziell im Carnot-Prozess:  $\varepsilon_{W,C} = \frac{1}{\eta_C} = \frac{T_w}{T_w - T_k} > 1$

Vgl.: Wärmekraftmaschine

$$\eta = \frac{W_{abgegeben}}{|Q_{aufgew.}|}$$

## Leistungszahl einer Kältemaschine:

... nur technischer Unterschied; beschreibt das Verhältnis der dem kalten System entzogenen Wärme zu aufgewandter mechanischer Arbeit:

$$\varepsilon_K = \frac{|Q_{entzogen}|}{W_{aufgew.}}$$

Speziell im Carnot-Prozess:  $\varepsilon_{K,C} = \frac{T_k}{T_w - T_k} > 1$

Beachte:

$\varepsilon_{W,K}$  umso größer je kleiner die Temperaturdifferenz !

## Ein Beispiel...

---


Welche Heizleistung  $P_{Heiz}$  kann eine Wärmepumpe bei  $T_w=50$  °C liefern, wenn das Kältebad eine Temperatur von  $T_k=5$  °C hat und die elektrische Pumpleistung  $P_{el}$  (100 % Wirkungsgrad) 1 kW beträgt?

$$\text{Leistungszahl: } \varepsilon_{W,C} = \frac{T_w}{T_w - T_k} = \frac{323}{323 - 278} = 7.177$$

$$P_{Heiz} = P_{el} \cdot \varepsilon_{W,C} = 1 \text{ kW} \times 7.177 = 7.177 \text{ kW}$$

*In der Praxis aber niedriger!*

# Stirling-Prozess; Stirlingmotor




Wirkungsgrad ist gleich dem  
des Carnot-Prozesses

$$\eta_S = \eta_C = 1 - \frac{T_k}{T_w}$$

Sehr elegantes Prinzip:  
lediglich zwei Wärmebäder nötig  
um Motor zu betreiben

Technische Realisierung:  
Zwei um  $90^\circ$  phasenverschobene  
Kolben; Verdränger- und  
Arbeitskolben

# Stirlingmotor



V: Leyboldmotor

# Zusammenfassung: Kreisprozesse

		Bezeichnung	$p, V$ -Diagramm	Einzelprozesse	thermischer Wirkungsgrad
Kolbenmaschinen	Verbrennungsmotore	Otto-Prozeß		2 Adiabaten 2 Isochoren	$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V_2} - 1\right)^{\kappa - 1}}$
		Diesel-Prozeß		2 Adiabaten 1 Isochore, 1 Isobare	$\eta_{th} = \frac{\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\kappa - 1}}{\kappa \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right) \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa - 1}}$ $= 1 - \frac{\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\kappa - 1}}{\kappa \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right) \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa - 1}}$
	Heißluftmotor	Stirling-Prozeß		2 Isothermen, 2 Adiabaten	$\eta_{th} = 1 - \frac{T_1}{T_3} = \eta_{th, c}$



# Reversible und irreversible Prozesse; 2. Hauptsatz

---

Bislang haben wir die Prozesse immer als reversibel (umkehrbar) betrachtet, d.h. u.a. perfekte Isolation und keine innere oder äußere Reibung.

Streng reversible Prozesse existieren aber in der Praxis nicht!

Bsp.: Chemische Reaktion  $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

Offensichtlich spielt die Zeitrichtung bei unseren Überlegungen eine Rolle.

Wichtige Konsequenz: Wärme geht nicht von selbst von einem kalten auf einen warmen Körper über.

Reversibilität bzw. Irreversibilität wird nicht durch I. Hauptsatz erfasst...

## **2. Hauptsatz der Wärmelehre:**

Es gibt keine periodisch arbeitende Maschine, die Wärme aus einer Wärmequelle aufnimmt und vollständig in mechanische Arbeit umwandelt. (Es gibt kein Perpetuum mobile 2. Art)

*Benötige Messgröße als Gradmesser der Irreversibilität...*

# Entropie

Entropieänderung  $\Delta S$  wird definiert als der Quotient aus der reversibel ausgetauschten Wärmemenge und der Austauschtemperatur (*Clausius 1854*)

$$\Delta S = \frac{Q^{rev}}{T} \left[ \frac{\text{J}}{\text{K}} \right]$$

Nur Entropiedifferenzen sind definiert, kein Absolutwert!

$$\Delta S = \int_T^{T'} \frac{dQ^{rev}}{\tau}$$

Bei sich ändernder Temperatur

## Motivation:

Carnot Prozess  $\frac{Q_k}{T_k} = -\frac{Q_w}{T_w} \Leftrightarrow \frac{Q_k}{T_k} + \frac{Q_w}{T_w} = 0 = \Delta s_k + \Delta s_w = \Delta S$

Gesamtprozess verlief also ohne Entropieänderung ! (da vollst. reversibel)

Reversible Prozesse:  $\Delta S = 0$

Irreversible Prozesse:  $\Delta S > 0$

**2. Hauptsatz:  $\Delta S \geq 0$**

Die Unordnung nimmt ständig zu... *Entropie als Maß für die Unordnung*

$\Delta Q = T \cdot \Delta S$  ist gerade die Wärmemenge, die beim irreversiblen Prozess verloren ging.

